

El temporal del 8 de agosto de 2015 se caracterizó por el alineamiento de varios factores que se sumaron para generar una condición extrema. La combinación de cuatro variables meteoceanográficas -viento, oleaje, presión atmosférica y marea astronómica- además de la exposición de la bahía de Valparaíso al oleaje proveniente del cuarto cuadrante, redundó en la destrucción de instalaciones portuarias, obras de protección costera y edificaciones. En este documento se reportan ejemplos de daños observados en la infraestructura costera en la bahía de Valparaíso y se realiza un análisis preliminar de las variables físicas que permite explicar el nivel de daño observado.

[Descargar](#)